

PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021

Objetivo




Imagem 01 – Implantação geral do Parque Villa-Lobos com destaque para a área do mirante. 2021.

Indicar a localização e apresentar as condições atuais do estado de conservação da **ORQUIDÁRIO** do **Parque Villa-Lobos**.

A avaliação de conservação indica que:

1. A estrutura metálica apresenta pontos de corrosão e o sistema de vedação precisa de reforma geral.
2. Necessidade de atendimento às especificações técnicas do ambiente para o uso adequado do espaço.

LEGENDA:

- Orquidário;
- Acessos;



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Orquidário

Localização

1. Entrada Principal
2. Playground
3. Ilha Musical
4. Orquidário
5. Marginal Pinheiros

Imagem 02 – Fonte: PIRES, Toni. El País. 29 de mar. de 2020. In: O choque na rotina das grandes cidades em isolamento pelo coronavírus.

Disponível em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2020/03/27/album/1585348502_508395.html#foto_gal_10. Acesso em: 30 de set. de 2021.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021

Descritivo




Imagem 03 – Mapa área do mirante. Sem escala. 2021.

O **Orquidário Professora Ruth Cardoso**, inaugurado em 2010, apresenta **área de aproximadamente 430m²**. Tal edificação está localizada próxima da Biblioteca Villa-Lobos e da quadra de society.

Além do espaço central de exposição de orquídeas, o orquidário é composto por 02 sanitários, 01 sala de bombas, 01 sala secundária de orquídeas e 01 espaço de oficinas.

Atualmente, o espaço está fechado.

LEGENDA:

1. Orquidário Professora Ruth Cardoso;
2. Quadra de society;
3. Biblioteca Villa-Lobos.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Nome: Orquidário Professora Ruth Cardoso

ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
CRITÉRIOS	0	1	2	3	4
Cobertura		x			
Pisos e Revestimentos		x			
Pintura		x			
Esquadrias		x			
Elétrica		x			
Hidráulica		x			
Acessibilidade			x		
Estrutura		x			

Onde: 0 – Inexistente; 1 – Precário;
2 – Razoável; 3 – Bom; 4 – Satisfatório.

Imagem 04 – Entrada principal do orquidário. 2021.



PARQUE VILLA-LOBOS
ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Vista Externa 01

Foto externa

A: Condição atual da estrutura.

Imagem 05 – Foto externa da situação de conservação. 2021.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Vista Externa 02

Entrada posterior

A: Condição atual da estrutura.


B: Manchas no piso e paredes.

Imagem 06 – Foto externa da situação de conservação. 2021.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Vista Interna 03

Estrutura do antigo expositor orquídeas


A: Condição atual da estrutura.

B: Antigo expositor central.

Imagem 07 – Foto interna da situação de conservação. 2021.



PARQUE VILLA-LOBOS
ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Vista Interna 04

Estrutura do antigo expositor orquídeas


A: Antigos expositores de madeira.

Imagem 08 – Foto interna da situação de conservação. 2021.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021




Ambientes de apoio

Fotografias gerais

A: Sala secundária de orquídeas (sem uso);

B: Sanitários;

C: Corredor interno;



Imagens 09, 10, 11 e 12 –
Ambientes de apoio. 2021.

