


PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021

Objetivo



Indicar a localização e apresentar as condições atuais do estado de conservação da **ÁREA DO MIRANTE** do **Parque Villa-Lobos**.

A avaliação realizada indica que:

1. A antiga torre de caixa d'água, conhecido como mirante, apresenta um estado de conservação considerado "bom".
2. A área asfaltada apresenta irregularidades no piso.

LEGENDA:

- Área do mirante;
- ▲ Acessos;

Imagem 01 – Implantação geral do Parque Villa-Lobos com destaque para a área do mirante. 2021.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Área do Mirante

Localização

1. Entrada Principal
2. Playground
3. Ilha Musical
4. Área do Mirante (Torre + Área asfaltada)
5. Marginal Pinheiros

Imagem 02 – Vista aérea do conjunto do viveiro. 2010.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021

Descritivo




Imagem 03 – Mapa área do mirante. Sem escala. 2021.

A área da **torre da caixa d'água**, apelidada de Mirante, apresenta uma **área de 36m²** e altura de 47,5m. Tal edificação está localizada em uma **área livre asfaltada** que apresenta aproximadamente **21.998m²**.

Atualmente, a área apresenta duas caçambas que são utilizadas como ponto de coleta de resíduos gerais do parque e do serviço realizado pela equipe de áreas verdes.

O espaço é utilizado para a realização de eventos.

LEGENDA:

1. Área asfaltada;
2. Mirante, antiga caixa d'água;
3. Biblioteca Villa-Lobos.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Nome: Área asfaltada (A)

ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
CRITÉRIOS	0	1	2	3	4
Asfalto		x			
Drenagem			x		
Acessibilidade			x		

Nome: Torre (B)

ESTADO DE CONSERVAÇÃO					
CRITÉRIOS	0	1	2	3	4
Cobertura				x	
Pintura				x	
Estrutura				x	

Onde: 0 – Inexistente; 1 – Precário;
2 – Razoável; 3 – Bom; 4 – Satisfatório.

Imagem 04 – Área do mirante (área asfaltada e torre). 2020.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Vista 01

Foto voltada para a Biblioteca Villa-Lobos

A: Superfície de asfalto com maior regularidade.

Imagem 05 – Foto externa da situação de conservação. 2021.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Vista 02

Foto voltada para o Shopping Villa Lobos



A: Superfície de asfalto com irregularidades no piso.

Imagem 06 – Foto externa da situação de conservação. 2021.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Detalhes

Alambrado

A: Portão de acesso da área;

B: Estrutura do alambrado necessita de nova camada de pintura para conservação;

C: A tela do alambrado está em um estado de conservação considerado bom.





Imagens 7, 8, 9 e 10 – Detalhes do alambrado. 2021.



PARQUE VILLA-LOBOS

ANEXO IA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO | SETEMBRO 2021



Detalhes

Torre - Pintura

A: A pintura geral apresenta um bom estado de conservação com apenas alguns pontos com pichação e manchas;

Imagens 11 e 12 – Detalhes da pintura da torre. 2021.

